


Schouwronde KVO-B najaar 2023

Dinsdag 14 november 2023 17.30 - 18.30 uur



BEDRIJVENTERREINVERENIGING
**LAMMENSCHANS
DRIEHOEK**

Deze schouwronde vond plaats in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen. Twee keer per jaar wordt het terrein met alle betrokken partijen geschouwd. Een keer op de dag en een keer in de avond, wanneer het donker is.
Samenwerkingsverband tussen: Gemeente, Politie, Brandweer en ondernemers

Nr		Locatie	Omschrijving	Verantwoordelijke
1		Parkeerterrein voor Basic Fit, Lammenschansweg	De Raad is in overleg met de ondernemer inzake het deponeren van verpakkingsmateriaal en pallets langs de weg. Het zoeken is naar een passende oplossing voor opslag. Onderwerp voor nu geen KVO prioriteit meer.	De Raad: werkgroep informeren zodra er een oplossing gevonden is.
2		Parallelweg Lammenschansweg en Deltaweg	Verlichting over een lang tracé is defect.	Gemeente: verlichting repareren.
3		Deltaweg, achterzijde Jotapad	Graffiti op het vastgoed. Kan weggehaald worden. Leiden kent en graffiti regeling. Hierover werkgroep informeren.	Parkmanagement: informatie over verwijderen graffiti ophalen bij de gemeente.
4		Jotapad/Betaplein	Er wordt hier met regelmaat schuin geparkeerd. Omdat dit eigen terrein is kan de werkgroep KVO hier niets mee. Onderwerp is voor de werkgroep geen prioriteit, zolang de veiligheid niet in geding is en er geen stalling plaats vindt.	
5		Betaplein	Met regelmaat waaien fietsen om. Deze fietsen zijn in het groenvak gewaaid. Hierdoor kan er geen groenonderhoud plaats vinden. Fietsen moeten verwijderd worden.	Handhaving: fietsen uit groenvak verwijderen.
6		Betaplein	De nooduitgang van de parkeergarage wordt nog steeds met regelmaat versperrd, ondanks de stickers op de ramen. Werkgroep verzoekt hier nogmaals aandacht voor te vragen bij de scholen aan het Betaplein.	Brandweer: bij de scholen aandacht vragen voor het vrij houden van de nooduitgang garage.
7		Betaplein	Op de prullenbak zit graffiti.	Gemeente: graffiti verwijderen.
8		Ventweg Lammenschansweg, Veiling Vooruit Terrein	Ventweg is gevaarlijk voor fietsers. Er zitten grote hobbels en diepe kuilen in. Verzoek is dan ook om hier met spoed een planning op te maken voor onderhoud/herinrichting.	Gemeente: opstellen van planning voor herstel/herinrichting ventweg Lammenschans.
9		Entree Perzikweg	Twee weesfietsen tegen het informatiebord.	Handhaving: weesfietsen verwijderen.
10		Perenweg	Stalling auto's. Moeten weg vanwege herinrichting. Politie kan benaderd worden voor nadere info eigenaar.	De Raad: politie contacten voor informatie eigenaar auto.

11		Moerbeistraat t.h.v. Siemens Center	Onaf gesloten container met sloop-/bouwafval en huisraad. Container is te klein voor de hoeveelheid afval. Ook worden er spullen uitgehaald (matras).	Gemeente: afval naast container verwijderen en eigenaar container aanspreken op toegankelijkheid container.
12		Hoek Morellenweg / Pompoenweg	Containers van het kinderdagverblijf staan onaf gesloten in de openbare ruimte. Dit kan criminaliteit uitlokken.	Parkmanager: kinderdagverblijf wijzen op de gevaren van onaf gesloten containers en verzoeken deze binnen te plaatsen in de avond.